

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 4
"Теремок" г. Феодосии Республики Крым"

А.Н. Печенина
"17" _____ 2019.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4 "Теремок" г. Феодосии Республики Крым"

2. Адрес объекта:

298100, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В. Коробкова, д.20

3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 882 кв. м

- часть здания 1 этажей (или помещение на 1 этаже), 99,2 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2504 кв. м

4. Основание для пользования объектом:

оперативное управление

5. Форма собственности

Муниципальная

6. Подведомственность органа (организации):

муниципальная

7. Наименование вышестоящего органа: Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

Наименования предоставляемых услуг:

Образование

Область предоставления услуг:

Дошкольное образование

Посещаемость:

117 детей, 28 сотрудников

Форма оказания услуг:

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Форма оказания услуг:

на объекте;

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети от 3-х до 8 лет;

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов объекта:

а) Информация о сроках введения объекта в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации):

№ п/п	Сроки введения в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации)	Результаты соответствия требованиям доступности
1.	Объект, на котором предоставляются услуги населению, введен в эксплуатацию после 1 июля 2016 года	—
2.	Объект, в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации.	—
3.	Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)

б) Оценка состояния доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов объекта:

N п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	папюсы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	Из 4 дверей 4 не доступны, все не соответствуют нормативам (менее 1.20 м.)
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует

		нормативам (менее 0,90 м.)
11.	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	-
2.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведено занятие (инструктаж) 21.02.2020 с 14 чел.
3.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 45 от 03.02.2020 г. медицинская сестра Назарова Е.Б.
4.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
5.	обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	да
6.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
7.	иные	-

V. Предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий

их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Объем расходов
1	Разработка проектно – сметной документации на повышение доступности входной группы путей движения внутри здания, зоны целевого назначения, санитарно-гигиенической зоны, системы информации на объекте	250 000 руб.
2	Приобретение сменного кресла коляски	15000 руб.

<1> Указывается одно из следующих оснований: оперативное управление, аренда, собственность.

<2> Указывается одна из форм собственности: частная, государственная, муниципальная.

<3> Указывается подведомственность органа: федеральная, региональная, муниципальная.

<4> Указывается количество обслуживаемых человек в день, вместимость объекта, его пропускная способность.

<5> Указывается способ оказания услуг: на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно.

<6> Указываются одна или несколько возрастных категорий: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.

<7> Указываются категории инвалидов в зависимости от ограничений их жизнедеятельности: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха и т.д.

<8> С учетом полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в [разделах III и IV](#) паспорта.

Пролито, прогумеровано и скреплено печатлю
М. Гемьке) Шелце



А.Н.Печенина

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 4
"Теремок"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок",
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

«17» марта 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" г. Феодосии Республики Крым"
- 1.2. Адрес объекта: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - нежилое здание **882 кв. м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания **1939 г.**, последнего капитального ремонта – **1980 год**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального – 2021 год.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Теремок" г. Феодосии Республики Крым".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети от 3-х до 8 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (89 человек в день), вместимость- 89 чел/в день, пропускная способность - 89 человек/день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 2, ост. Ул.Тимирязева

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) -3-5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр 15 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	б/н	29-35
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	А-1	5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	а-2,А-7,А-8,А-9, А-21,А-V.	7-10 14,15,38.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		б/н	11,12
4.1	Зальная форма	ДЧ-И (С, О, У), ДУ (Г), ВНД (К)	А-2	13
4.2	Кабинетная форма	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	Б-2	16

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	Б-3,Б-8	17 - 20.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	б/н	б/н
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	б/н	21 - 28.

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, умственного развития, доступным условно для инвалидов с нарушениями зрения, временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установка пандуса на входах в здание дошкольного образовательного учреждения, установка кнопки вызова на входе на территорию дошкольного образовательного учреждения, в доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске месте, размещение схемы путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организация системы оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублирование субтитрами голосовой информации, разработка системы информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечение предоставления услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней по пути следования, приведение дверных порогов на входах к зонам целевого назначения и на путях движения внутри здания к нормативу, приобрести сменное кресло-коляску.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения требуется разработка комплексной системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо произвести ремонт дорожного покрытия и тротуаров на территории садика, необходимо установка пандуса на входе в здание, приведение порогов на входах в зоны целевого назначения и путях движения внутри здания к нормативу, установка дверей с нормативной шириной проема, оборудование санитарно-гигиенических помещений согласно нормативам для данной категории инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР, Орг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСР, Орг

4.2.Период проведения работ: 2021-2025
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на

Комиссии _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - (*Министерством образования Республики Крым*)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов представители общественных организаций входят в состав рабочей группы по обследованию объекта _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ « » _____ 2020 г., www.zhit-vmeste.ru
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 10 л.
Поэтажные планы	на 3 л.
Информация о путях движения к объекту	на 2 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"  А.Н. Печенина

Члены комиссии:

- медицинская сестра МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"  Е.Б. Назарова

- заведующий хозяйством  Н.В. Корчевая

- председатель Крымской Региональной общественной организации «Ассоциация Инвалидов»

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности)



I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В. Коробкова д.20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	29, 30	- ширина входной калитки соответствует нормативу, но аварийная.	все	- заменить входную калитку в соответствии с нормативами.	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	31-34	- выбоины в асфальтовом покрытии; - отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; - наличие аварийных ступенек.	все	- провести ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к оборудованному для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках входу; - оборудовать пандусы.	КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	да	б/н	35	- отсутствуют пандусы, количество ступенек не соответствует стандартам - краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	-	- оборудовать наружную лестницу пандусами с поручнями или подъемными устройствами. - выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой.	КР

1.4	Пандусы (наружные)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов)	нет	-	-	- не оборудована автостоянка для инвалидов.	все	- оборудовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% места для автотранспорта и инвалидов.	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	б/н	29-35	КР, ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Входа в здание

МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	35	- краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; - поверхность ступеней скользкая.		- выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой; - заменить поверхность ступеней на антискользящее, шероховатое покрытие.	КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	- отсутствует пандус.	К, О	- установить пандус на входе в соответствии с требованиями нормативов.	ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	36	- поверхность площадки скользкая; - отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	все	- заменить поверхность ступеней на антискользящее, шероховатое покрытие. - предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	КР
2.4	Двери	есть	б/н	5, 6	- прозрачные полотна дверей не имеют контрастной маркировки; - высота дверного порога не соответствует нормативу.	все	- предусмотреть контрастную маркировку прозрачных полотен дверей; - обустроить порог наклонным подъемом и спуском.	ТР

2.5	Дверь (раздвижная)	нет						
2.6	Тамбур	есть	а-4	37, 38	– ширина и глубина тамбура не соответствует нормативам.	все	– оборудовать тамбур в соответствии с нормативами.	КР, ТСП
2.7	Сменное кресло-коляска	нет	–	–	– сменное кресло-коляска отсутствует.	К	– предусмотреть возможность приобретения сменного кресла-коляски.	ТСП
2.8	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть	б/н	б/н	–	все	Приказ № 52 от 04.02.2020 «О назначении ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп» (Медицинская сестра Назарова Е.Б.).	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				– отсутствует системная информация на входе.	все	– разместить комплексную информацию на входе.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	а-4	5, 6, 35-38	КР, ТСП, Орг
Доступная входная группа	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	а-4	5, 6, 35-38	КР, ТСП, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» 03 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А-7, А-8, а2-1, А-V	7, 8, 14, 38	- участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными просмами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеет тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с требованиями. - наличие порога высотой, несоответствующей требованиям норматива	все	- нанести тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность на путях движения перед дверными просмами и входами в соответствии с требованиями; - предусмотреть установку инвентарного пандуса на перепадах высот.	КР
3.2	Поручни	нет	-	-	- отсутствует пристенный поручень по пути движения внутри здания.		- установить поручни в соответствии с нормативами.	КР, ТСП
3.3	Лестница (внутри здания)	есть		40	- отсутствие тактильных и напольных указателей перед лестницами; - поручни	все	- разместить тактильные и напольные указатели перед лестницами.	КР

					прерываются.		– поручни привести в соответствие с требованиями.	
3.4	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствуют пандус.	К, О	- установить пандус в соответствии с нормативами	КР, ТСР
3.5	Адаптированный лифт	нет	-	-	– конструкцией здания не предусмотрен.	-	-	-
3.6	Подъемная платформа (аппарели)	нет	-	-	– конструкцией здания не предусмотрена.	-	-	-
3.7	Двери (раздвижные)	нет	-	-	– конструкцией здания не предусмотрены раздвижные двери.	-	-	-
3.8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть			– ширина дверных проемов не соответствует нормативам(менее 0.9 м.)	К	– привести дверные проемы в соответствие с нормативами.	КР
3.9	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	А-V, А1-2,а2-1,А-21	7, 9, 10, 15	- ширина участков эвакуационных путей не соответствует требованиям; – не в полной мере обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу.	все	- Ширину участков эвакуационных путей привести в соответствие с требованиями нормативных документов (при невозможности предоставлять услугу с использованием сменного малогабаритного кресла-коляски); –обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу	КР, ТСР

							(визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения).
ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	А-7, А-8 А-V, А1-2, а2-1, А-21	7-15, 38, 40	КР, ТСР

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно. **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ "Детский сад № 4 "геремок"

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет	-	-	- отсутствует портативная индукционная петля.	Г	- приобрести индукционную петлю.	ГСП
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	есть	-	-		все	Приказ № 52 от 04.02.2020 «О назначении ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп» (Медицинская сестра Назарова Е.Б.).	Орг
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть	-	-		Г	- возможность допуска предусмотрена.	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	Б-2, 10, А1-7	16	- недостаточная ширина дверного проема	все	- расширить дверные проемы в соответствии с нормативами	

4.5	Зальная форма обслуживания	есть	A-2	13	– отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации; – пороги к зоне целевого назначения выше 0,014 м.	все	– высоту порогов привести в соответствие с нормативами; – организация ситуационной помощи; – предусмотреть оборудование индукционной петлей зала, для инвалидов с нарушениями слуха, во время проведения культурно-массовых мероприятий.	КР, ТСР, Орг.
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				– ширина дверных проемов менее требуемой нормы; – отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации.	Все	– оборудовать дверные проемы в соответствие с нормативами; – обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К,С)	A-2	13	КР, ТСР, Орг
Кабинетная форма	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К,С)	Б-2, 10, А1-7	16	КР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБДОУ "Детский сад № 4"Теремок"

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения****МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"****298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б-3,7	17-19	<ul style="list-style-type: none"> - площадь помещения не позволяет оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН; - отсутствует кнопка вызова; - нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей; - отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные); - ширина входной двери соответствует требованиям 	все	- необходимо обустройство отдельного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам.	КР, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	Б-7	20	<ul style="list-style-type: none"> - площадь помещения не позволяет оборудовать душевую кабину для МГН переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, - отсутствует поддон. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - необходимо обустройство отдельного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам, - оборудовать переносным или 	Орг, КР

							закрепленным на стене складным сиденьем; - предусмотреть поддон (трап).	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	Б-3,7	17-20	КР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

I Результаты обследования:
6. Системы информации
МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. В.Коробкова д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	-	-	Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	КР, ТСР
6.2	Визуальные средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками,	нет	-	-	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации.	все	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; - перенести кнопку вызова в доступное для инвалидов место.	КР, ТСР

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией						
6.3	Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	нет	-	-	- отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности.	все	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией
6.4	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует дублирование информации тактильными средствами.	все	Организовать дублирование информации тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; - отсутствует кнопка вызова для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	все	- Оборудовать комплексные системы средств информации и сигнализации в соответствии с нормативами

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок")	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок"
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	КР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
22 (прошито 560) ште



APL

А.Н.Печенина